



Xalapa de Enríquez, Veracruz, 17 de febrero de 2016

C.P. DELFINA ACOSTA ARGÜELLO
CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
P R E S E N T E.

Estimada Contralora:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto Número 858 que aprueba el Informe del Resultado de la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio dos mil catorce, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, me permito hacer de su conocimiento las observaciones y recomendaciones que hacen presumir posibles responsabilidades administrativas, determinadas en la Universidad Veracruzana, las cuales a continuación se señalan:

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	TOTAL
FINANCIERAS			
ORDEN ESTATAL	0	3	3
ORDEN FEDERAL	0	0	0
TECNICAS			
ORDEN ESTATAL Y FEDERAL	2	5	7
SUMA	2	8	10

(Los números y las referencias son los que originalmente se asignaron a las inconsistencias en el Pliego de Observaciones respectivo.)

CONTRALORIA GENERAL
19 FEB 2016
13-25hrs SL
REGISTRO



OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA

Observación Número: TP-009/2014/046 ADM

Descripción: Documentación fuera de norma.

Se determinó incumplimiento a la legislación aplicable en cada uno de los Fondos auditados listados a continuación, por lo que respecta a la realización de los procesos para la ejecución de las obras a cargo del Ente Fiscalizable.

APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS 2014

Número de obra

U.V.-DPCM/F-IR-
022/2013

Descripción

Remodelación de laboratorios en la Facultad de Medicina, Campus Veracruz, en la localidad y Municipio de Veracruz, Ver.

- El proyecto ejecutivo carece de planos de la obra.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2013

Número de obra

U.V.-DPCM/F-AD-
063/2013

Descripción

Rehabilitación de estructura en la USBI Campus Mocambo, en la localidad y Municipio de Boca del Río, Ver.

- El proyecto ejecutivo carece de presupuesto base, explosión de insumos, programas de: ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo complementario.
- El proceso de licitación carece de evidencia de la calificación.
- El contrato de obra carece de convenio modificatorio, análisis del factor de sobre costo, programas de: ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo complementario.
- Las estimaciones no presentan las sanciones correspondientes por el atraso de la obra.

FONDO DE CONCURSO 2014

Número de obra

U.V. - DPCM/F - IR -
020/2013

Descripción

Remodelación de sala de juntas y construcción de cubículos y laboratorio en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica Campus Coatzacoalcos, en la localidad y Municipio de Coatzacoalcos, Ver.



- El proyecto ejecutivo carece de presupuesto base, explosión de insumos, programas propuestos de: ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo complementario.
- El contrato de obra carece de fianza de vicios ocultos.
- Las estimaciones de obra carecen de bitácora de obra y pruebas de laboratorio.

INGRESOS PROPIOS 2014

Número de obra

Descripción

U.V.-DPCM/F-AD-018/2014 Adecuación de laboratorio en módulo de aulas, Facultad De Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos.

- El proyecto ejecutivo carece de presupuesto base, explosión de insumos, programas propuestos de: ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo complementario.
- El proceso de licitación carece de acta de adjudicación y dictamen de excepción a la licitación.
- El contrato de obra carece de programas de: ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo complementario.
- El presupuesto contratado carece de análisis del factor de sobrecosto.
- Las estimaciones de obra carecen de la bitácora de obra.

INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014

Número de obra

Descripción

U.V.-DPCM/F-AD-072/2014 Acometida eléctrica en media tensión y subestación tipo pedestal en la Universidad Intercultural, sede Espinal, en la localidad y Municipio de Espinal, Ver.

- El proyecto ejecutivo carece de factibilidad y validación del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permisos, licencias y afectaciones, estudio de líneas existentes localizadas en el contorno de la obra (ductos de PEMEX, líneas de CFE, TELMEX, obras inducidas), programas de ejecución, catálogo de conceptos, números generadores de volúmenes de obra por ejecutar, planos actualizados, presupuesto base, análisis de precios unitarios y explosión de insumos del presupuesto base.
- El proceso de comprobación carece de estimaciones de obra, números generadores y croquis de ubicación de volúmenes de obra ejecutada y reporte fotográfico.
- No se han aplicado las sanciones correspondientes por el atraso de la obra.
- La terminación de la obra carece de fianza de vicios ocultos, Acta de Entrega Recepción del contratista al Ente, Acta de Entrega Recepción a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones pactados en el contrato de obra pública.
- El cierre administrativo de la obra carece de finiquito.

